



## BILAG 1 - OVERSIGT OVER BRANDPÅBUD PÅ PLEJEHJEMMENENE 2022-2023

STED	PÅBUD	FRIST FOR UDBEDRING	PÅBUDT HANDLING	PROJETERET HANDLING	UDFØRT	FORVENTET FÆRDIGT
PLEJEHJEMMET FREDERIKSGADE	Flugtvejsgangen ved atriumgården var fyldt med oplag.	2023.01.31	Hele atriumgården fungerer som flugtvejsgang. Gangen skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af DKV-plan.	delvist	31.10.2023
	Flugtvejsgangen ved lejligheden var fyldt med oplag.	2023.01.31	Hele gangen fungerer som flugtvejsgang. Gangen skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af DKV-plan.	delvist	31.10.2023

	Døren til medicinrum samt til vaskeri blev fastholdt med en kile.	2022.10.06	Dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign. Kiler fjernes straks.	Etablering af ABDL-dør	ja	
	I ventilationsrummet i kælderen ved vaskeri var opstillet flere elektriske genstande til ladning, samt depot for dyner, puder mm. Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.m.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Der er ikke udført log over den	2022.10.29	Rummet rydes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Etablering af rum til opladning af hjælpemidler.	ja	
	passive og aktive brandsikring som dokumenterer kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, funktionsafprøvninger.	2023.03.31	Indførelse af DKV-plan eller log.	Indførelse af DKV-plan.	ja	
<b>PLEJEHJEMMET KONGSTED</b>	Flugtvejsgangen ved lejligheden var flere steder indrettet med enkelte stole, borde m.m.	2022.11.25	Gange fungerer som flugtvejsgang. Gangene skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af DKV-plan.	delvist	uge 42 - 2023
	Der er ikke udført log over den passive og aktive brandsikring som dokumenterer kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, funktionsafprøvninger.	2022.11.01	Indførelse af DKV-plan eller log.	Indførelse af DKV-plan.	ja	

	Flugtvejsbelysningen ikke afprøvet. Konstateret at der var fejl på panikbelysningen på 2. sal.	2022.11.01	Flugtvejsbelysningen skal gennemgås og serviceres så den igen er fuldt driftsklar.	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja	
	ABDL-anlægget på branddøren til fællesrummet/køkkenet i stueetagen var defekt.	2022.11.01	ABDL-anlægget skal gennemgås og serviceres så den igen er fuldt driftsklar.	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja	
	Branddør bør ændres til at være selvlukkende.	2022.11.08	Dør monteres dørpumpe (selvlukkende).	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja	
<b>PLEJEHJEMMET DALBY PLEJEHJEMMET DALBY</b>	Der var placeret møbler og elektriske apparater på flugtvejsgangene og gangnicher.	2022.10.29	Gange fungerer som flugtvejsgang. Gangene skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af DKV-plan.	delvist	31.10.2023
	Døre fra gang til personalerum og dør til træningsrum skal udstyres med lovlig lukkeanordning.	2022.09.30	Dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign. Kiler fjernes straks.	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja	
<b>PLEJEHJEMMET LINDEVEJ</b>	Skyllerum ikke indrettet som selvstændigt brandcelle	2022.11.25	Etablering af selvlukkende branddør.	Bestilling af branddør og iscætning.	ja	

Flugtvejsgangen ved lejligheden var flere steder indrettet med enkelte stole, borde m.m.	2022.11.25	Gange fungerer som flugtvejsgang. Gangene skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af DKV-plan.	ja
Flugtvejsgang og spiseområde skal adskilles, og indretningen skal derfor tilpasses brandkrav til flugtveje.	2022.11.25	Flugtvejsgang gennem spisesal adskilles. Gangen skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af DKV-plan.	ja
Brandredningsarealerne foran redningsåbningerne (uden for) ikke friholdt.	2022.11.25	Redningsarealerne skal være friholdte for beplantning som kan forhindre personredning, udbedres.	Holde beplantning væk fra redningsarealer.	ja
8 stk. selvlukkende branddøre kan ikke lukke tæt og i fals.	2022.11.01	Døre etableres med ABDL.	Der etableres ABDL på dørene.	ja
Der er ikke udført log over den passive og aktive brandsikring som dokumenterer kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, funktionsafprøvninger.	2022.11.01	Indførelse af DKV-plan eller log.	Indførelse af logbog.	ja

	Flugtvejsbelysningen ikke afprøvet. Konstateret at der var fejl på panikbelysningen på 2. sal.	2022.11.01	Flugtvejsbelysningen skal gennemgås og serviceres så den igen er fuldt driftsklar.	Indførelse af logbog for kontrol.	ja
<b>PLEJEHJEMMET SOLHAVEN</b>	Der er ikke udført log over den passive og aktive brandsikring som dokumenterer kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, funktionsafprøvninger.	2023.02.28	Indførelse af DKV-plan eller log.	Indførelse af logbog.	ja
	Slangevinde er ikke efterset.	2022.12.31	Eftersyn foretages.	Indførelse af DKV-bog for kontrol.	ja
	Der var placeret køleskab i kælderrum der har åben forbindelse til flugtvejsgang i stueetage	2022.12.31	Gange fungerer som flugtvejsgang. Gangene skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af logbog.	ja
<b>PLEJEHJEMMET HYLLEHOLT</b>	Der var placeret møbler og elektriske apparater på flugtvejsgangene og gangnicher.	2022.11.30	Gange fungerer som flugtvejsgang. Gangene skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af logbog.	ja

<b>REHABILITERINGSCENTER GRØNDAL</b>	Der var placeret møbler og elektriske apparater på flugtvejsgangene og gangnicher og opholdsarealer.	2023.01.23	Gange fungerer som flugtvejsgang. Gangene skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Søge om lovliggørelse af indretning. Indførelse af logbog.	ja
	Der kunne konstateres varierende versioner af brandinstrukser. Det skal tilsikres at kun én version figurerer ad gangen.	2022.05.19	Gange fungerer som flugtvejsgang. Gangene skal derfor ryddes eller skal søges lovliggjort via en certificeret brandrådgiver.	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja
	Døre bliver ikke lukket, når lokalerne ikke er i brug.	2022.05.19	Etablering af dørpumpe.	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja
	Der er fjernet håndtag til værelser. Dør fungerer som redningsåbning.	2022.06.05	Opsætning af håndtag eller etablering af lovlig lukkeanordning.	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja
	Håndtag i redningsåbninger er låste eller fjernet (vinduer).	2022.06.05	Opsætning af håndtag eller etablering af lovlig lukkeanordning.	Indførelse af DKV-plan vil medvirke til opfølgning.	ja